

Пошаговая инструкция подключения весов MAS с RS-232 к онлайн кассе ЭВОТОР:

1. Из личного кабинета на сайте ЭВОТОР (<https://market.evotor.ru>), в котором вы зарегистрированы как пользователь онлайн кассы ЭВОТОР, через поисковую строку найдите ДРАЙВЕР ВЕСОВ MAS.
2. Установите ДРАЙВЕР ВЕСОВ MAS. Для этого необходимо оплатить онлайн стоимость драйвера, указанную на сайте.
3. Настройте в весах порт RS-232 в соответствии с инструкцией на сайте www.mas.center в разделе соответствующего решения (<https://mas.center/katalog-resheniy/prikassovye-vesy/vesy-mas-kassa-evotor/>).
4. Подключите весы к терминалу с помощью кабеля-переходника PROLIFIC-2303.
Кабель-переходник (RS-232 <-> USB) PROLIFIC-2303 можно заказать и приобрести в ООО «МАС-центр» (информация на сайте www.mas.center) или в магазине цифровой техники. Обратить внимание - кабель должен быть с чип-сетом Prolific PL2303!
5. При первом подключении с помощью переходника весов к кассе на дисплее кассового терминала появляется окно с предложением подключить новое оборудование. Выберите драйвер MAS.
6. Приступайте к работе, а если остались вопросы посмотрите видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=jX1P9_Bg894